

53/OFERTA /2021



Fabricante	Mercedes Benz - VAN
Modelo	519 CDI 190 KM
Configuración	Vehículo Stock
Caja de cambio	Automática
Faros exteriores	Originales MB LED - Delanteros - Traseros
VIN	W1V9076571P197677
Numero de butacas	19+1+1

Equipamiento

CHAPA

- **Alargado** - Alargador trastero 50
- **Techo** - Techo solar
- **Lunas**
- Laterales - Falso panorama doble
- Delantera - Original
- **Puerta**
- Delantera - Eléctrico
- Trasero - Original sin cristales
- **Paragolpes**

- Delantero - Delantera original
 - Trasero - Trasero original
 - **Anclaje de butacas** - Suelo - pared
 - **Maletero** - Trasero - Rebajado con la preparación de ganche
 - **Plataformas** - Lleno
-

PINTURA

- **Color** - Negro (MB 197)
-

AIRE ACONDICIONADO DE TECHO

- **Salida** - En Porta equipajes
-

PÓŁKI

- **Prosta** - Z kanałem klimatyzacji
 - **Panel**
 - Color - Negro
 - Relleno entre paneles - Negro
-

TAPICERÍA


- **Color de acabado** - Negro
 - **Techo** - Tejido
 - **Lados**
 - Material - Polipiel
 - Color - Crema
 - Factura - Acolchado
 - **Salpicadero** - Adornado
 - **Alfombras: imitación de madera antideslizante**
 - **Franja sobre y debajo de la luna**
-

ELECTRICIDAD Y MONTAJE

- **Iluminación**
- Techo
- Por encima y por debajo de las lunas - LED Standard - Color - blanco
- Plataformas - LED Standard - azul
- **Audio**
- Altavoces adicionales - Altavoces de techo
- Radio1 - 2 Din
- TV
- Tipo - Manual
- Cantidad - 2x
- Tamaño - 17"
- Micrófono
- **Calefacción** - Calefacción convectores
- **Butacas**
- Esquemas (Archivo 1)
- Profundidad de asiento - 45
- Características de butaca

- Neto
- Mesita
- Manillas
- Reposabrazos
- Gira lateral
- PET
- Cinturones de seguridad - Tres puntos
- Acolchado
- **Equipamiento adicional**
- Tapacubos cromados
- Retrovisores cromados
- Manillas cromadas
- Soporte de la matrícula cromado
- Alfombras
 - Pasillo
 - Debajo de butacas
 - Escalones de entrada
- Puerto USB - Número de asientos - para cada fila de asientos
- Cámara - Atrás
- Luces de Galibo - De techo Standard 4 U
- Sonido de marcha atrás
- Nevera - En la parte de la guantera

Archivo



Archivo 1 - Butacas - Esquemas