


## 41/OFFERT/2021



<b>Producent</b>	Mercedes Benz - VAN
<b>Modell</b>	516 CDI 160 KM
<b>Specifikation</b>	Fordon i lager
<b>Växellåda</b>	Automatisk
<b>Ytterbelysning</b>	Original med LED - Framsida - Baksidan
<b>VIN</b>	Sprinter No. 478
<b>Antal platser</b>	14+1+12

## Utvald tillbehör

**BODY WORK**

- Förlängning - Förlängning mellan axlarna + bak
- Tak - Taklucka - Manuell
- Sänkning - Bak
- Fönster
- På sidan - Falskt panorama dubbelt
- Framsida - Original - LedBox
- Dörrar

- Elektrisk
    - Framsida - Enkel framsida
    - Baksida - Dubbel baksida
  - Baksidan - Imitation av bakluckan
  - **Lifting** - Lifting- small
  - **Stötfångare**
  - Framsida - Cuby sport - Diamond
  - Baksida - Bakre original
  - **Sätesfästen** - Golv -vägg
- 

## MÅLNING

- **Färg** : gul
  - **Målning** av panorama
- 

## TAKLUFTKONDITIONERING

- **Distribution** - Takkanaler
- 

## KLÄDSEL


- **Inredningsfärg** - Grått
  - **Sidor** - Tyg - Mjuk/textil
  - **Golvbeläggning**: halkskyddad träimitation
- 

## FINISH

- **Belysning** - Tak - Led-standard
- **Audio**
- Extra Högtalare - Högtalare i taket
- Radio - 2 Din
- **Värme** - Konvektorvärme
- **Stolar**
- Placering av säten (Bilaga 1)
- Modell och färger (Bilaga 2)
- Tillbehör till sätet
  - Handtag
  - Armstöd på gångsidan
- Ryggstöd - Styv
- Ben - Standard
- **Extra utrustning**
- Caps Krom
- USB-uttag - Antal och plats - för varje sätesrad
- Skolskyltar - Handikappad
- Kamera - Baksida
- STOP-knappar
- Markeringslampor vid utkanten av fordonet - Framsida och baksida
- Ljudsignal vid backning
- Skolans normer
- Väggbakom föraren
- IT-box
- LED -blinkers

- Monteringsplats - främre, bakre fönster, sidofönster
- Antal - x3
- Extra installation - manuell ramp
- Knapp för handikappade personer

## Bilagor



*Bilaga 1 - Stolar - Placering av säten*



*Bilaga 2 - Stolar - Modell och färger*