


502/SPECIFIKATION /2022



Producent	Mercedes Benz - VAN
Modell	519 CDI 190 KM
Specifikation	Fordon i lager
Växellåda	Automatisk
Ytterbelysning	Original med LED - Framsida - Baksidan
VIN	Sprinter No. 496
Antal platser	15+15
Kundnamn	STRONA INTERNETOWA
Deadline	18.08.2022

Utvald tillbehör

BODY WORK

- Förlängning - Förlängning bakåt 50
- Tak - Taklucka - Elektrisk
- Sänkning - Bak
- Fönster
- På sidan - Original enkel med skjut- eller lutfönster

- Framsida - Original - LedBox
 - **Dörrar**
 - Elektrisk
 - Framsida - Enkel framsida
 - Baksida - Dubbel baksida
 - Baksidan - Imitation av bakluckan
 - **Lifting** - Lifting- small
 - **Stötfångare**
 - Framsida - Cuby sport - Panamericana
 - Baksida - Bakre original
 - **Sätesfästen** - Golv -vägg
-

MÅLNING

- **Färg** - Kund - RAL 1018 gul
 - **Panorama runt fönstren**
 - **Målning av panorama**
-

TAKLUFTKONDITIONERING

- **Distribution** - Takkanaler
 - **Modell** - Webasto 10kW - Frontmontering
-

KLÄDSEL


- **Inredningsfärg** - Grått
 - **Tak** - Tyg - Svart
 - **Sidor** - Tyg - Mjuk/textil
 - **Golvbeläggning:** grå träimitation
-

FINISH

- **Belysning** - Tak - Led-standard - Färg - Vit
- **Audio** - Radio - 2 Din
- **Värme** - Konvektorvärme - VEHTEC
- **Stolar**
- Placering av säten (Bilaga 1)
- Tillbehör till sätet
 - Handtag
 - Bälten - 3-punkts
- Ryggstöd - Styv
- Ben - Standard
- **Extra utrustning**
- WiFi-router
- Omvandlare
- 230V uttag - Antal och plats - 4x (2x fram och 2x bak)
- USB-uttag - Antal och plats - bredvid varje rad
- Skolskyltar - Handikappad
- STOP-knappar
- Markeringslampor vid utkanten av fordonet - Framsida och baksida
- Ljudsignal vid backning
- Vägg bakom föraren

- IT-box
- LED -blinkers
 - Monteringsplats - sidofönster, bakruta, för passagerare inuti
 - Antal - 3x
- Knapp för handikappade personer

Bilagor



Bilaga 1 - Stolar - Placering av säten