

556/CONFIGURACIÓN/2022



Fabricante	Mercedes Benz - VAN
Modelo	519 CDI 190 KM
Configuración	Vehículo Stock
Caja de cambio	Automática
Faros exteriores	Originales MB LED - Delanteros - Traseros
VIN	Sprinter No. 502
Numero de butacas	25+1+1
Cliente	STRONA INTERNETOWA
Fecha	29.08.2022

Equipamiento

CHAPA

- **Alargado** - Alargado entre ejes + atrás
- **Techo** - Techo solar - Manual
- **Lunas**
- Laterales - Falso panorama doble
- Delantera - Original

- **Puerta**
 - Delantera - Original
 - Deslizante
 - Eléctrico
 - De Emergencias
 - Trasero - Originales con cristales
 - **Lifting** - Pequeño lifting
 - **Paragolpes** - Delantera - Cuby Sport - Panamerica
 - **Anclaje de butacas**
 - Suelo - pared
 - Columnas traseras recortadas para butacas
 - **Maletero** - Trasero - Rebajado con la preparación de ganche
 - **Plataformas** - Lleno
-

PINTURA

- **Color:** azul marino metalizado
 - **Elementos adicionales en color:** Parachoques, molduras, espejos, cubierta de aire acondicionado
-

AIRE ACONDICIONADO DE TECHO

- **Salida** - En Porta equipajes
-

PORTAEQUIPAJES

- **Ola**
 - **Panel**
 - Color - Gris
 - Relleno entre paneles - Negro
-

TAPICERÍA


- **Color de acabado** - Gris
 - **Techo** - Galaxy
 - **Lados**
 - Material - Polipiel
 - Color - Negro
 - **Salpicadero**
 - **Alfombras:** imitación madera oscura
 - **Acabado con hidrográfica**
 - **Cortinas**
-

ELECTRICIDAD Y MONTAJE

- **Iluminación**
 - Techo - LED Standard
 - Por encima y por debajo de las lunas - LED Standard
 - Plataformas - LED Standard
 - Escalón de entrada
 - Logotipo
 - LED Standard
- **Audio**

- Radio1 - 2 Din
- TV
 - Tipo - Manual
 - Cantidad - 2x
 - Tamaño - 19"
- Micrófono - Cableado
- **Calefacción** - Calefacción convectores
- **Butacas**
- Esquemas (Archivo 1)
- Características de butaca
 - Neto
 - Mesita
 - Manillas
 - Reposabrazos
 - Gira lateral
 - Cinturones de seguridad - Tres puntos
- Apoyo - Inclinado
- Piernas - Standard
- **Equipamiento adicional**
- Tapacubos cromados
- Puerto USB - Número de asientos - Por cada fila de asientos
- Sonido de marcha atrás
- Nevera - En la parte de la guantera
- Mampara detrás del conductor
- Barandillas
- **Gancho de remolque**

Archivo



Archivo 1 - Butacas - Esquemas