

Auto-Cuby Sp. z o.o.
Przemysłowa 2
84-241 Gościcino
NIP: PL588 237 59 04

1061/SPECIFIKATION /2026



Illustrativa foton

Producent	Mercedes Benz - VAN
Modell	519 190KM 4x4
Specifikation	Fordon i lager
Motorkapacitet	1950 cm ³
Växellåda	Automatisk, 9G - TRONIC
Ytterbelysning	Original med LED
VIN	STRONA INTERNETOWA
Antal platser	16+1
Kundnamn	STRONA INTERNETOWA
Deadline	29.09.2026
Fordonets vikt	5500 kg
Bränsletank	71 l
Retarder telma	Ja

BODY WORK

- **Tak** - Taklucka - Manuell
- **Fönster**
 - På sidan - Falskt panorama dubbelt
 - Framsida - Original
- **Dörrar**
 - Framsida - Elektrisk
 - Baksidan - Original med fönster
- **Lifting** - Lifting- small
- **Stötfångare**
 - Framsida - Cuby sport
 - Baksida - Bakre original
- **Sätesfästen** - Golv - golv
- **Golv** - Platt golv (8 skenor) - Aluminium

MÅLNING

- **Färg** - Silver (MB 774)
- **Extra målade element**

TAKLUFTKONDITIONERING

- **Distribution** - I hyllorna
- **Modell** - Webasto 10kW

HYLLOR

- **Rakt** - Med luftkonditioneringskanal
- **Paneler** - Fyllning mellan panelerna - krämigt eko-läder

KLÄDSEL

- **Tak** - Tyg - svart
- **Inredning**
- **Sidor**
 - Tyg - Eco-Skin
 - Färg - Kräm
 - Textur - Slät
- **Fönsternitar** - svart
- **Golvbeläggning**
- **Hydrografisk finish**
- **Solgardiner** - svart

FINISH

- **Belysning**

- Tak - LED RGB
- Över och under fönster - LED RGB
- Ingångsstege - Logo
- Yttre halogen - Bakre
- Nödbelysning enligt regel 107

- **Audio**

- Extra Högtalare
- Radio - MBUX (original Mercedes-Benz)
- Mikrofon - Fast ansluten

- **Värme**

- Konvektorvärme
- Extra vätskeuppvärmning
- Elektrisk värmare

- **Stolar**


- Placering av säten (Bilaga 1)
- Tillverkare - INTAP
- Djup i sitsen - 45
- Tillbehör till sätet
 - Nät
 - Bord
 - Handtag
 - Armstöd på gångsidan
 - Sidoförflyttning
 - PET
 - Bälten - 3-punkts
 - Vaddad
 - Baksidan av sätet
- Ryggstöd - Justerbar
- Ben - standard + NMI

- **Dragkrok**

- **Extra utrustning**

- Caps Krom
- Spegel krom
- Handtag krom
- Belysning för registreringsskylt -krom
- Mattor
 - Korridor
 - Under sätena
 - Ingångstrappor
- USB-uttag
- Kamera - Baksida
- Markeringslampor vid utkanten av fordonet - Framsida och baksida
- Ljudsignal vid backning
- Knapp för handikappade personer
- Ramp i aluminium
- säkerhetsbälte för att säkra barnvagnen
- DEFA motorvärmare
- Glashammare
- GSR II ytterligare säkerhetssystem

Bilagor



Bilaga 1 - Stolar - Placering av säten